

Garantiert trockene Wände in Keller oder Wohnbereich mit 25 Jahren BKM.MANNESMANN Garantie



Typische Schadensbilder



Beispielhafte Querdurchfeuchtung

Querdurchfeuchtung: „Mythos 10/90“

Die Querdurchfeuchtung des Mauerwerks ist ein Problem, für das viele Anbieter gar keine technologische Lösung von innen anbieten können. Darum wird dann zum Aufgraben oder zu Sanierputzen geraten oder das Problem kleingeredet und behauptet, z.B. nur 10% der Durchfeuchtung rühre von der Querdurchfeuchtung her, 90% hingegen von einer defekten Horizontalsperre. Leider bleiben in diesen Fällen die Wände dann oft feucht... **Wir sanieren sofern erforderlich auch vertikale Durchfeuchtung von innen – mit 25 Jahren BKM.MANNESMANN Garantie.**



Beispielhafte Schadensbilder bei defekter Horizontalsperre



Beispielhaftes Schadensbild mit Ausblühungen



Beispielhaftes Schadensbild mit Schimmelbefall